

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%95108

Код ошибки E108

Приборы ZONT читают коды ошибок, которые передают котлы по цифровой шине. Расшифровка кодов ошибок, приводимая в приложении, соответствует стандартным кодам ошибок цифровых интерфейсов котлов.

Если производитель котла применил стандартную кодировку ошибок - то расшифровка кода ошибки в приложении соответствует расшифровке в руководстве на котел.

Если производитель использовал не стандартную кодировку, то расшифровка в руководстве на котел может быть совсем иной.

Поэтому, прежде чем приступить к устранению причин возникновения ошибки/аварии, необходимо прочитать код на панели котла и открыв руководство на котел прочитать описание этого кода ошибки.

Что касается ошибки E108, то это можно исправить обновлением прошивки адаптера цифровой шины.

Сделать это дистанционно на приборах ZONT H-1 и им подобным нельзя, поэтому (если данный баг критичен) потребуется отправить адаптер в гарантийную мастерскую Производителя.

Отправка изделий на диагностику, а также гарантийный или гарантийный ремонт выполняются в соответствии с правилами, указанными в разделе «[Гарантия](#)» или на [нашем сайте](#).