

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4\\_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8\\_%D0%95128](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%95128)

## **Код ошибки E128**

Автоматика ZONT к формированию ошибки E128 не имеет никакого отношения.

**Поиск причины и ее устранение необходимо осуществлять через специалистов ВАХИ.**

Скорее всего происходит следующее:

- ZONT считывает и отображает абсолютно все коды ошибок, возникающие в цифровой шине.
- Котел встает в ошибку и отображает ее код на своей панели только после цикла последовательно повторяющихся ошибок.

Поэтому у Пользователя складывается впечатление, что виной всему ZONT.