

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8\\_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0,\\_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B\\_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0,_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA)

## **Ошибки котла, коды ошибок**

- [Расшифровка кодов ошибок](#)
- [Код ошибки E00 - нет обмена по ЦШ с котлом. Поиск причины](#)
- [Ошибка E00 на котлах Buderus U072 и Bosch 6000 из-за параметра 2.4.E](#)
- [BAXI CONNECT+ потеря связи по ЦШ \(код ошибки E00/E31\)](#)
- [Код ошибки F49](#)
- [Код ошибки E108](#)
- [Код ошибки E128](#)
- [Сброс ошибок на котле BAXI LUNA-3 Comfort](#)
- [Котел в Аварии из-за отсутствия данных цифровой шины](#)