

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8\\_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82\\_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C)

## Радиодатчики теряют связь

**Как таковых причин пропадание связи с радиоустройствами может быть много:**

- Чаще всего это снижение заряда элемента питания в датчике и , как следствие, снижение дальности радиосвязи в том числе до ее пропадания совсем
- Помеха радиоканалу
- Обрыв (нарушение контакта) радиомодуля
- Импульсная сетевая помеха на цифровой интерфейс K-Line (линию связи Радиомодуль - ZONT).

На работе котла и системы отопления это в целом отражается не критично. Даже если от датчика, указанного регулирующим работу котла или контура отопления, нет информации о текущей температуре, система продолжает работать в так называемом "аварийном" режиме, включая отопление через равные промежутки времени, не давая тем самым ей остынуть до критичных значений

Также возможно, что из-за броска по питанию (отключения напряжения) произошел сброс памяти регистрации радиоустройств. В этом случае нужно выполнить следующее:

